



Köhlstraße 11, 50827 Köln

## Dekorationsfarben

Tel. 0221 / 346 75 50

Fax. 0221 / 346 75 52

[www.frescopaint.de](http://www.frescopaint.de)

[info@frescopaint.de](mailto:info@frescopaint.de)

## FRESCOLITHE COATING Wasserverdünnbares Überzugsmittel

### Technisches Merkblatt

**Eigenschaften:** Schlagregen fest. Schnell trocknend. Wasserfest. Farblos. Ausgezeichnete Haftung. Wasserverdünnbar. Klebfreie Anstriche in Glanz und Matt.

**Beschreibung:** Frescolithe Coating wird angewendet um mit Frescolithe Farben bemalte Objekte vor Verschmutzung und im Innen- und Außenbereich vor Beschädigungen zu schützen. Frescolithe Coating ist lieferbar in Glanz oder Matt und kann mit Wasser verdünnt werden. Wird Frescolithe Coating Glanz mit Wasser verdünnt, kann sich dadurch der Glanzgrad herabzusetzen und es verringert sich dadurch die Abriebfestigkeit. Mit unverdünntem Frescolithe Coating können Wasser, - Öl, - Bitumen, - und Teerflecke isoliert werden.

**Stoffbeschreibung:** In Wasser dispergierte Kunstharzdispersion mit niedriger Thermoplastizität. Dichte ca.  $1,0 \text{ g / cm}^3$

#### Verarbeitung

**Isolieren:** Blutendes Sperrholz, Wasser, - Öl, - Bitumen, - und Teerflecke mit unverdünntem Frescolithe Coating behandeln, ev. mehrere Anstriche auftragen.

**Schutzanstriche Innen und Außen:** Zum Schutz von mit Frescolithe Farben bemalte Objekte im Innen- und Außenbereich. Für eine gleichmäßige Verteilung wird empfohlen entweder zu spritzen oder der Auftrag mit einem Moltopren Farbröller.

**Überstreichbarkeit:** Bevor mit Frescolithe Coating bemalte Objekte erneut gestrichen werden wird empfohlen die Objekte vorher sorgfältig zu schleifen.

**Untergrund:** Der Untergrund muss sauber und trocken sein, alte Anstriche müssen völlig ausgehärtet sein. Stark saugende Untergründe wie Gips, alte Kalk- und Mineralanstriche und Backstein erfordern spezielle Einlass- oder Imprägniermittel.

#### Spritzverfahren:

	Airless	Luftspritzverfahren
Spritzdruck:	100-120 bar	2-5 bar
Düsengröße:	0,018-0,021 mm	1,8-2,0 mm
Verdünnung m. Wasser:	10-15 %	10-15 %

**Ergiebigkeit:** Abhängig vom Untergrund, der Verarbeitungsweise, dem Verdünnungsgrad usw.

**Reinigung der Werkzeuge:** Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

**Lagerung:** Kühl und trocken. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

**Gebindegrößen:** 5 und 10 Ltr. Kanister.

Die vorstehenden Angaben sind unverbindlich, sie wurden auf Grund unserer Erfahrungen gemacht. Sie befreien nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit. Die Verantwortung obliegt daher dem Anwender. Sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von der Frescopaint Köln GmbH verschuldeten Fehlers beruht, wird die Frescopaint Köln GmbH von der Haftung befreit.